



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Jindřišská

Jindřišská 34 110 00 Praha 1

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:

- Vstup

Z ulice jsou tři schody-nutná asistence.

Od vrátnice do zvýšeného přízemí je umístěna pravidelně kontrolovaná plošina.

- Interiér

V přízemí dostatečný prostor, ale jen po chodbě.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry.

- Hygienické zázemí

Není uzpůsobeno.

- Parkování

Není vyhrazené parkování.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Centrotex

Náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Přízemí budovy přístupné hlavním vchodem z parkoviště, což předpokládá příjezd autem. Z ulice Děkanská vinice je přístup omezen a vyžaduje asistenci, neboť nájezdová rampa má velký sklon.

Druhý možný vstup je z ulice do suterénu č.1 a z něho pak výtahem do přízemí. V tomto případě lze použít výtah, vzhledem k tomu, že každé z uvedených podlaží má samostatný východ.

Z ulice Na Pankráci je dále bezbariérový přístup do prostor Czechpointu

- Interiér

V přízemí je dostatečný prostor pro pochyb. V prvním patře je rovněž dostatečný prostor, navíc je bezbariérový přístup do jídelny a přednáškového sálu. V ostatních patrech jsou od výtahů bezpečnostní dveře, které neumožňují volný přístup.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi jednotlivými patry, pouze mezi suterénem a přízemím.

- Hygienické zázemí

V prvním patře budovy. Je plně uzpůsobeno nárokům pro handicapované. Není však běžně dostupné, protože z přízemí budovy nelze použít výtah a jiný přístup není.

- Parkování

Ano, parkoviště před budovou v rovině 0 podlaží



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: SVA

Na Pankráci 1623 140 21 Praha 4

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Přízemí budovy A přístupné hlavním vchodem z parkoviště, včetně panikového kování a přizpůsobených turniketů.

Suterén B č.1 budovy je teoreticky přístupný ještě skrze nákladové rampu (není zde však nic pro veřejnost).

Část budovy B určená pro veřejnost (občanky, pasy) má bezbariérový přístup z ulice i z vyhrazeného parkoviště, odkud je mírný nájezd.

- Interiér

V přízemí budovy A dostatečný prostor pro pohyb. Je vybudována nájezdová rampa za vrátnicí. Bezbariérový přístup je do kantýny, kuchyňky a zasedací místnosti.

Je zde vybudováno pracoviště pro handicapované.

U budovy B v části určené pro veřejnost (občanky, pasy) je dostatečný prostor pro pohyb.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry.

- Hygienické zázemí

V přízemí budovy A. Je plně uzpůsobeno nárokům pro handicapované.

V budově B v prostorách pro veřejnost (občanky, pasy) je uzpůsobeno potřebám pro handicapované.

- Parkování

Ano, ale pouze na parkoviště u parkoviště na vydávání pasu a OP (budova B). Pro přístup do budovy A lze po domluvě rezervovat místo.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Letná

Nad Štolou 3 170 34 Praha 7

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Přízemí budovy je přístupné vchodem z ulice Milady Horákové prostřednictvím plošiny, která je pravidelně kontrolována. Druhý přístup je možný skrze nákladovou rampu. V obou případech je možné dostat se na úroveň přízemí.

- Interiér

V přízemí dostatečný prostor pro pochyb.

Ve většině prostor v jednotlivých patrech je dostatečný prostor pro pohyb, tato však nejsou přístupná, vzhledem k tomu, že výtahy nejsou evakuační

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry.

- Hygienické zázemí

V přízemí budovy. Je plně uzpůsobeno nárokům pro handicapované.

- Parkování

Je možné před budovou, ale v tuto chvíli není vyhrazené.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Přípotoční

Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Vstupy do budovy nejsou uzpůsobeny pro handicapované, pouze u vstupu do části PČR je instalovaná plošina, která umožňuje přístup do návštěvní místnosti PČR. Z prostor užívaných PČR však není možný pohyb do ostatních částí budovy.

- Interiér

V přízemí hlavní budovy i na jednotlivých podlažích je dostatečný prostor pro pohyb. Pohyb mezi jednotlivými patry však možný není. Také pohyb mezi hlavní budovou a vedlejšími budovami možný není, vzhledem k rozdílné výškové hladině pater.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry.

- Hygienické zázemí

V přízemí hlavní budovy. Je plně uzpůsobeno nárokům pro handicapované.

- Parkování

Ano, parkoviště před hlavní budovou.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Hotel Spiritka

Atletická 2352/11 169 00 Praha 6

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Přízemí budovy je přístupné po nájezdové rampě, stará i nově opravená část. Část je přístupná přímo a pravé křídlo s pokoji je přístupné po vnější terase.

- Interiér

V přízemí dostatečný prostor pro pohyb v prostorách jídelny, konferenčního sálu a terasy.

Několik částečně bezbariérových pokojů (celkem 7). Je umožněn pohyb do pokojů a uvnitř, ale hygienické zázemí není plně uzpůsobeno a jeho užívání nepřináší plný komfort pro handicapované.

- Výtah

Evakuační výtah umožňuje vertikální pohyb mezi patry v levém křídle objektu.

- Hygienické zázemí

Ve společných částech není, je možno použít toaletu v jednom z pokojů, ale ani ten není plně uzpůsoben potřebám handicapovaných, navíc je třeba asistence.

- Parkování

Není vyhrazené, ale případně lze rezervovat.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Lázeňský dům Tosca

Moravská 220/8 360 01 Karlovy Vary

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:

- Vstup

Vstup do budovy není uzpůsoben pro handicapované – schodiště.

- Interiér

Pohyb je omezený, neboť objekt má i v rámci jednotlivých propojených částí různé výškové členění. Bezbariérový je pouze prostor recepce a „lobby“ a dále jednotlivá poschodí v části „Termie“, kde se nalézá jídelna a balneo.

- Výtah

Většina výtahů není evakuačních a navíc jsou prostorově nevyhovující, pouze výtah v části „Termie“ je evakuační a zajišťuje bezbariérový přístup v této části včetně balnea. Do této části se však nelze dostat přímo a přístup je pouze přes recepci a schodiště.

- Hygienické zázemí

Ve společných prostorách nikoli. Některé pokoje mají hygienické zázemí prostorově přístupné, ne však plně uzpůsobené.

- Parkování

Není, ale ke vstupu lze zajet.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Lázeňský dům Luna, budovy I, II, III

Národní 14/13a 351 01 Františkovy Lázně

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:

- Vstup

Ani do jedné z budov není bezbariérový přístup.

- Interiér

Vlivem výškového členění je pohyb po jednotlivých patrech omezen.

Pokoje nejsou v tuto chvíli uzpůsobeny potřebám handicapovaných.

- Výtah

Není evakuační a není ani bezbariérově přístupný.

- Hygienické zázemí

Není uzpůsobeno.

- Parkování

Není, ke vstupu lze zajet na povolení.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Lázeňský dům Hubert

Antonína Václavíka 205 736 26 Luhačovice-Pozlovice

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

U hlavního vchodu je instalovaná plošina, je však potřeba obnovit revize. U vchodových dveří je panikové kování. Do balnea teoreticky přístup skrze služební vchod na úrovni parkoviště.

- Interiér

První patro (u vchodu) je přístupné – chodba, jídelna. Pokoje nejsou uzpůsobeny potřebám handicapovaných.

- Výtah

Výtah pro veřejnost není. Do patra se musí po schodišti

- Hygienické zázemí

Není uzpůsobeno, velmi úzký vstup.

- Parkování

Ano, parkoviště před vstupem do budovy pod plošinou.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Hotel Šumava

Kašperské Hory 375 341 92 Kašperské Hory

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Není bezbariérový přístup do veřejných prostor. č.1

Teoreticky je přístupno služební „přízemí“ bočním vchodem.

- Interiér

V přízemí dostatečný prostor pro pohyb mezi recepcí a jídelnou i v rámci jídelny.

Jeden pokoj je uzpůsoben jako bezbariérový.

Chodby na jednotlivých patrech poskytují dostatečný prostor pro pohyb. V prvním patře je navíc přístupná tělocvična-přednáškový sál.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi jednotlivými patry.

- Hygienické zázemí

Ve společných prostorech není.

- Parkování

Ano, před budovou je prostorné parkoviště.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Hotel Solenice

Bohostice 98 262 33 Solenice

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Recepce je přístupná, ostatní části pouze za předpokladu použití výtahu.

- Interiér

V přízemí je dostatečný prostor pro pochyb pouze v prostorách recepce. V úrovni prvního patra je dostatečný prostor po chodbách a je umožněn vstup i do prostor jídelny. Na ostatních patrech je dostatečný prostor pouze na chodbách

V objektu jsou dva bezbariérové pokoje včetně uzpůsobeného hygienického zázemí, které má dostatečný komfort pro handicapované uživatele.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry.

- Hygienické zázemí

Pouze na některých pokojích viz výše. Volně přístupné není zřízeno.

- Parkování

Na parkovišti u hlavního vstupu do budovy je vyhrazené místo.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Hotel Janošík

Vrchlabská 4 543 51 Špindlerův Mlýn

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Vstupy do budovy nejsou uzpůsobené potřebám pro handicapované.

- Interiér

Vzhledem k vnitřnímu uspořádání budov není dostatečný prostor pro pochyb.

- Výtah

není

- Hygienické zázemí

Není uzpůsobeno

- Parkování

Ano, ale parkoviště není vyhrazené



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Hotel Červená nad Vltavou



www.zsmv.cz

Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Bezbariérový přístup do hlavní budovy je možný po nájezdové rampě s mírným sklonem přímo do prostoru recepce. Další možný vstup je do suterénu budovy od venkovního bazénu.

- Interiér

V přízemí dostatečný prostor pro pohyb v prostorách recepce a jídelny.

Dva bezbariérové pokoje jsou zřízeny ve 3.patru. Pokoje jsou plně uzpůsobeny potřebám handicapovaných návštěvníků včetně hygienického zázemí.

- Výtah

Není evakuační, tedy neumožňuje pohyb mezi patry, pouze do suterénu budovy, kde je možný výjezd.

- Hygienické zázemí

V suterénu budovy jsou bezbariérové toalety, které jsou přístupné z přízemí hlavní budovy výtahem nebo venkovním vstupem od bazénu.

- Parkování

Ano, parkoviště před budovou v rovině 0 podlaží



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Veleslavín

José Martího 376/6, 162 00 Praha 6

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:



- Vstup

Vstupy do administrativní budovy nejsou uzpůsobeny pro handicapované.

- Interiér

Na jednotlivých podlažích hlavní budovy je dostatečný prostor pro pochyb. Pohyb mezi jednotlivými patry však možný není. Také pohyb mezi hlavní budovou a vedlejšími budovami možný není, vzhledem k rozdílné výškové hladině pater.

- Výtah

Není.

- Hygienické zázemí

Není uzpůsobeno nárokům pro handicapované.

- Parkování

Ano, parkoviště před budovou.

Je připravován projekt na přestavbu celého areálu. Nové budovy jsou projektovány jako plně bezbariérové.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

Objekt: Olšanská

Olšanská 1951/4, Praha-Žižkov

www.zsmv.cz



Základní přehled přístupnosti:

V současnosti celý objekt prochází kompletní rekonstrukcí a není využíván. Je počítáno s bezbariérovou úpravou některých veřejných prostor.

- Vstup
- Interiér
- Výtah
- Hygienické zázemí
- Parkování